

REPORT

Sopralluogo: 14/02/2022

VERBALE SOPRALLUOGO

Alla giornata del 14.02.2022 le tramezzature risultano tutte completate.

Non emergono criticità e il cantiere risulta essere in linea con il cronoprogramma.

SEGUE REPORT FOTOGRAFICO





REPORT

Sopralluogo: 03/03/2022

VERBALE SOPRALLUOGO

Alla giornata del 03.03.2022 le tracce degli impianti risultano tutte eseguite.

Non emergono criticità e il cantiere risulta essere in linea con il cronoprogramma.

SEGUE REPORT FOTOGRAFICO

